

## 介護ベッドの手すりによる事故に注意！

介護ベッドの手すりの隙間に首を挟み**死亡する事故**、足や腕などが入り込んで**骨折する事故**が起きています。



- 平成21年3月に、介護ベッドのJIS規格が改正され、手すりの隙間などの基準が強化されました。ベッドや手すりが新JIS規格の製品かどうかご確認ください。
- 新JIS規格の手すりでない場合には、サイドレール（柵）や、ベッド用グリップ（手すり）などの隙間は、クッションや毛布で埋めてください。  
メーカーが、カバーなどの対応部品を用意していることもあります。
- 背を上げるなど、電動ベッドを動かす際は、利用者の手足の位置を確認しましょう。

※イラスト出典元：消費者庁News Release（平成24年11月2日発行）



マスコットキャラクター  
コアラのハッピー

**名古屋市消費生活センターでは、商品トラブルについて様々な苦情、相談を受け付けています！**

名古屋市中区栄一丁目23番13号 伏見ライフプラザ11階

◎平日：TEL 052-222-9671 ※祝日・年末年始を除く

◎土・日：TEL 052-222-9690 ※土・日は電話相談のみ

相談受付時間 午前9時から午後4時15分